

# PREMIERS SECOURS en cas d'exposition accidentelle à L'ACIDE FLUORHYDRIQUE

Équipements obligatoires à installer à proximité de la zone de décapage :

- **douche de sécurité, fontaine oculaire et lavabo** (eau tempérée),
- trousse à pharmacie avec a minima du **gluconate de calcium** (gel à 2,5 % et solution à 10 %), des compresses et des bandes, en respectant les conditions de stockage préconisées par le fabricant,
- gants à disposition pour le secouriste (butyle, néoprène ou multicouches). **Enfiler les gants pour porter secours.**



La prise en charge de la victime doit être immédiate.

Dans tous les cas, appeler les services d'urgence.

Tenir à disposition des secours la fiche de données de sécurité du produit.

Consulter un médecin dans tous les cas (même si brûlure bénigne).



Faire valider l'ensemble de la procédure par votre médecin du travail.

## En cas de contact cutané



- Rincer à l'eau (ou à défaut avec une solution décontaminante) pendant 10 à 15 minutes les zones concernées même en l'absence de douleur.
- Retirer les vêtements souillés en poursuivant le rinçage.
- Appliquer et renouveler toutes les 3 heures le gel de gluconate de calcium en couche épaisse :
  - > doigt : trempage prolongé dans un gant rempli de gel,
  - > autre : pansement avec compresse imbibée de gel renouvelée toutes les 3 heures.

## En cas de contact oculaire



- Rincer à l'eau pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.
- Le lavage à l'eau (ou à défaut avec une solution décontaminante) doit être poursuivi pendant le trajet vers l'hôpital.

## En cas d'ingestion



**URGENCE  
ABSOLUE**

- Ne pas faire vomir.
- En attendant l'arrivée des secours, **si demandé par le 15**, faire ingérer une solution de gluconate de calcium à 10 %.
- **Si demandé par le 15**, contacter le centre antipoison ☎ 02 41 48 21 21

## En cas d'inhalation



- Intervenir dans la zone équipée des EPI adaptées : a minima gants et masque complet de protection respiratoire équipé de cartouches BENOP3 (appareil de réserve stocké en dehors de la zone de décapage).
- Retirer la victime de la zone.
- Déshabiller la victime.
- Commencer une décontamination cutanée et/ou oculaire.

